

## Fastpunktsbrakett XW F HCP

### Bruksområde


Benyttes sammen med Glidesko for fastpunktsapplikasjon.

### Beskrivelse

Demonter glideplaten fra glideskoen. Monteres deretter til bjelkeprofil F80 eller F100 ved hjelp av 4 stk Formlock FLS F skruer.

### Materiale

Materiale: Stål, HCP<sup>1)</sup>



Type	Overflate	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
XW F 80	HCP	1.300	1	3441208 *
XW F 100	HCP	1.600	1	3441209 *

\* Bestillingsvare

1) High Corrosion Protection. Tilsvare varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.

