




## Skinnemutter med fjærskive CC 41 syrefast

### Bruksområde

Skinnemutter med låsespor og fjærskive benyttes på skinneprofiler i System 41. Benyttes i sammenheng med konsoller eller vinkler montert til skinnen.

Passer til alle skinneprofiler i System 41, uavhengig av den respektive profilens høyde H. Ved forskyvning vil den ikke bli hindret av skrue- eller bolteholder som måtte være innvendig i profilen. Ingen merker etter tiltrekking.

### Materiale

Stål, syrefast

### Merk

Maks tillatt arbeidslast, uttrekk i kN, bestemmes også av den aktuelle skinneprofilen som skal benyttes. Kontroller derfor også teknisk tabell side 3.

### Montering

Trykk inn skinnemutteren med tommel, og vri mot høyre.

Motsatt vei ved demontering.

### Teknisk data

I oppgitt arbeidslast er det ikke tatt hensyn til tillatt last for skinneprofiler eller konsoller. Kontroller derfor også teknisk tabell for disse.

| Skinnetykkelse<br>[mm] | M6<br>FZ<br>[kN] | M8<br>FZ<br>[kN] | M10<br>FZ<br>[kN] | M6<br>FQ<br>[kN] | M8<br>FQ<br>[kN] | M10<br>FQ<br>[kN] |
|------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2,0                    | 3,2              | 5,8              | 5,8               | 0,9              | 2,1              | 3,4               |
| 2,5                    | 3,2              | 5,8              | 5,8               | 1,0              | 2,6              | 4,1               |

| Type<br>[mm] | Tiltrekkingsmoment<br>[Nm] | Overflate | Vekt<br>[kg] | Ant/pk<br>[stk] | Varenr   |
|--------------|----------------------------|-----------|--------------|-----------------|----------|
| CC 41 - M6   | 10                         | syrefast  | 0.050        | 50              | 199299 * |
| CC 41 - M8   | 25                         | syrefast  | 0.040        | 50              | 3444384  |
| CC 41 - M10  | 40                         | syrefast  | 0.040        | 50              | 3444385  |

\* Bestillingsvare