



## Skinnemutter m/fjærskive CC 41 SS

### Bruksområde

Skinnemutter med låsespor og fjærskive benyttes på skinneprofiler i System 41. Benyttes i sammenheng med konsoller eller vinkler montert til skinnen.

Passer til alle skinneprofiler i System 41, uavhengig av den respektive profilens høyde H. Ved forskyvning vil den ikke bli hindret av skrue- eller bolteholder som måtte være innvendig i profilen. Ingen merker etter tiltrekking.

### Materiale

Stål, A4

### Merk

Maks tillatt arbeidslast, uttrekk i kN, bestemmes også av den aktuelle skinneprofilen som skal benyttes. Kontroller derfor også teknisk tabell side 3.

### Montering

Trykk inn skinnemutteren med tommel, og vri mot høyre.

Motsatt vei ved demontering.

### Teknisk data

I oppgitt arbeidslast er det ikke tatt hensyn til tillatt last for skinneprofiler eller konsoller. Kontroller derfor også teknisk tabell for disse.

Skinnetykkelse [mm]	M6 FZ [kN]	M8 FZ [kN]	M10 FZ [kN]	M6 FQ [kN]	M8 FQ [kN]	M10 FQ [kN]
2,0	3,2	5,8	5,8	0,9	2,1	3,4
2,5	3,2	5,8	5,8	1,0	2,6	4,1

Type [mm]	Tiltrekkingsmoment [Nm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
CC 41 - M6	10	0,050	50	199299 *
CC 41 - M8	25	0,040	50	3444384
CC 41 - M10	40	0,040	50	3444385

\* Bestillingsvare